

# 令和2年度 田野畑村通学路合同点検

- 1 点検日 令和2年7月29日(水)
- 2 点検場所 田野畑中学校～アズビィ楽習センター

点検箇所一覧表

R2.10.29

点検番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当機関
1	村道南大真木2号線 村道西和野2号線	箇所図番号:①	通学路標識等の注意喚起を促す看板が必要ではないか。	現地調査を実施し適切な処置を行う。 ※令和2年10月23日 「通学路徐行」標識を2箇所に設置。	田野畑村役場 地域整備課
2	村道西和野2号線	箇所図番号:②	道路付属物(視線誘導標等)が除雪等で損傷しているので修繕したほうがよい。 ※凹凸があり歩行時転倒する恐れがある。	現地調査を実施し適切な処置を行う。 ※令和2年10月22日 凹凸処理完了。	田野畑村役場 地域整備課
3	村道西和野2号線	箇所図番号:③	歩道と民地との高低差が2m以上あり歩行者が転落する恐れがある。	転落防止柵を設置し歩行者の転落を防止する。 ※令和2年10月23日 転落防止柵(ロープ)を設置。	田野畑村役場 地域整備課
4	村道南大真木2号線 村道西和野2号線	箇所図番号:④	①防犯灯の周囲の木が伸び、照明範囲を狭めている。 ②歩道空間に木が伸び歩行の支障となっている。	木の所有者と協議し枝払いを行う。 ※令和2年9月10日 支障木の伐採完了。	田野畑村役場 地域整備課
5	村道南大真木2号線 村道西和野2号線	箇所図番号:⑤	防犯灯、道路照明等が足りているのか。	夜間に現地調査を実施し適切な処置を行う。 ※令和2年10月6日 夜間パトロール実施の結果、防犯灯が各所に設置されており照明に不足がないことを確認。	田野畑村役場 総務課 教育委員会 地域整備課
6	村道南大真木2号線 村道西和野2号線	箇所図番号:⑥	交差点形状(間口)が広く、危険である。 (ドライバーが速度を落とさない)	交差点部にドットラインを引き視覚的に速度を落とすようにする。 ※令和2年10月26日 ドットライン及びゼブラ明示設置完了。	田野畑村役場 地域整備課

# [ 箇所図 ]




- ① (全体) 通学路標識等の注意喚起を促す看板が必要ではないか。
- ④ (全体) 防犯灯の周囲や歩道空間の木が伸び支障となっている。
- ⑤ (全体) 防犯灯、道路照明等が足りているのか。

② 視線誘導標が損傷している。  
(凹凸があり転倒する恐れあり。)

⑥ 交差点形状(間口)が広く危険である。  
(ドライバーが速度を落とさない。)

③ 歩道と民地との高低差が2m以上あり危険。  
(転落の恐れあり)

点検番号①  
路線名：村道西和野2号線、村道菅窪和野線  
対策前



対策後

村道西和野2号線



村道菅窪和野線

通学路の状況・危険の内容


- ・道路標識等の注意喚起を促す看板が必要。



点検番号②  
路線名：村道西和野2号線  
対策前



対策後




通学路の状況・危険の内容

・道路付属物(支線誘導標等)が除雪等で損傷しているのを修繕したほうがよい。

※凹凸があり歩行時転倒する恐れがある。



点検番号③  
路線名：村道西和野2号線  
対策前



対策後




通学路の状況・危険の内容

・歩道と民地との高低差が2m以上あり歩行者が転落する恐れがある。



点検番号④  
路線名：村道西和野2号線  
対策前




対策後



通学路の状況・危険の内容

- ・防犯灯の周囲の木が伸び、照明範囲を狭めている。
- ・歩道空間に木が伸び歩行の支障となっている。




## 点検番号⑤

路線名：村道菅窪和野線、村道西和野2号線

### 通学路の状況・危険の内容

・防犯灯、道路照明等が足りているか。



## 確認結果

村道菅窪和野線




村道西和野2号線



# 点検番号⑥

路線名：村道菅窪和野線、村道南大真木2号線、村道西和野2号線  
対策前



村道菅窪和野線  
村道南大真木2号線

## 通学路の状況・危険の内容

- ・交差点形状(間口)が広く、危険である。  
(ドライバーが速度を落とさない)



村道菅窪和野線  
村道西和野2号線