

平成28年度 田野畑村通学路合同点検

点検日 平成28年12月9日(金)


点検場所 ①国道45号(幕内スタンド付近)

②国道45号(牧原商店付近～主要地方道交差点)

点検箇所一覧表

点検番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道45号	国道45号と村道田野畑平井賀線交差点 箇所図番号:①	・歩行者信号の青点減時間が短く、集団下校時に横断歩道を渡り切れず危険である。	・信号の時間調整ができるか検討する。 ※平成29年1月17日に対応完了。	岩泉警察署
2	国道45号	国道45号と村道田野畑平井賀線交差点 箇所図番号:②	・信号待ちの溜まりスペースが小さく危険である。	・取り敢えずの対策として、スペースを確保するため、私有地を借り区画線設置を検討する。 ※平成29年3月31日に対応完了。	田野畑村役場 教育委員会
3	村道田野畑平井賀線	田野畑小学校スクールバス停より国道45号交差点 箇所図番号:③	・歩道が無いため危険な状態である。また、30km/hの速度規制しているが遵守しない車両があり危険である。	・車道を区画線で狭め、歩行スペースを確保する。また、通学路であることが分かる(目立つ)標識を検討する。 ※平成29年3月31日に対応完了。	田野畑村役場 建設第一課

平成28年度 通学路合同点検  
点検箇所図



平成28年度対策写真



グリーンベルトによる通学路明示



横断歩道及び区画線の引き直し





信号待ちたまり場明示

