

平成29年度 田野畠村通学路合同点検

- 1 点検日 平成29年11月16日(木)
- 2 点検場所 田野畠中学校～国道45号

点検箇所一覧表

点検番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当機関
1	村道南大真木1号線	田野畠児童館前 箇所図番号:①	・田野畠児童館からの児童の飛び出しが懸念され、交通車両との接触の危険がある。	・車道に注意喚起を示す、路面標示を検討する。	田野畠村役場 建設第一課
2	村道菅窪和野線	村道菅窪和野線と村道南大真木線 分岐点 箇所図番号:②	・一時停止がなく、優先道路が明確でないことから、接触事故の可能性があり危険である。	・優先道路である村道南大真木1号線にドットラインを引き優先道路の明示をする。	田野畠村役場 建設第一課
3	村道菅窪和野線 村道南大真木1号線	国道45号から田野畠中学校間の横断歩道 箇所図番号:③	・例年、大雪の際、歩道除雪が通学及び帰宅時間に間に合わず、中学生は、車道を歩き通学する場合があり、危険である。	・関係機関との連携を密にとり、早期除雪対応とする。	田野畠村役場 建設第一課

平成29年度 通学路合同点検
点検箇所図

