

平成27年度 田野畑村通学路合同点検

点検日:平成28年1月29日(金)

点検ルート:田野畑小学校→村道田野畑平井賀線→国道45号→村道西和野3号線→アズビィ楽習センター

点検箇所一覧表

点検番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	国道45号	国道45号と村道田野畑平井賀線交差点 箇所図番号:①	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1/18～19日の大雪の際、除雪がなされなかった。</li> <li>・交差点箇所に除雪された雪が堆積し山となり見通しが悪く危険である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車道除雪後の対応となる。</li> <li>・村道との交差点のため、田野畑村と調整して対応する。</li> </ul>	三陸国道事務所 田野畑村役場 建設第一課
2	国道45号	箇所図番号:②	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道は、除雪されているが横断歩道部が開口されていない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道の導線を優先して除雪をしているので、田野畑村を通じてPTAの協力を得ながら対応したい。</li> </ul>	三陸国道事務所 田野畑村役場 教育委員会 田野畑小学校 PTA
3	村道田野畑平井賀線	田野畑小学校より国道45号交差点 箇所図番号:③	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道が設置されておらず、生徒は路側を2列で登下校している。交通用も多くまた、制限速度30kmをオーバーしたスピードで通る車があり、大変危険である。モラルの問題だが、徐行を呼びかけたほうがよいのでは。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成24年通学路緊急合同点検において、速度制限標識(30km)を2箇所設置した。徐行については、広報等で呼びかける。</li> </ul>	岩泉警察署 田野畑村役場 総務課
4	村道田野畑平井賀線 村道西和野3号線	田野畑小学校より国道45号交差点 箇所図番号:③、④	<ul style="list-style-type: none"> <li>・積雪により路肩の歩行スペースが狭くなり危険である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩行空間を確保するよう除雪する。</li> </ul>	田野畑村役場 建設第一課
5	国道45号	箇所図番号:⑤	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本箇所は、常時日蔭となり道路の路面が凍結し過去にその凍結が原因で交通事故が起きている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路面の凍結については、原因を確認し対応を検討したい。また、局所的な道路改良については、三沿道の供用後の交通状況を見ながら、整備の必要性も含め検討したい。</li> </ul>	三陸国道事務所

平成27年度 通学路合同点検  
点検箇所図

