

令和元年度 田野畑村通学路合同点検

- 1 点検日 令和2年2月27日(木)
- 2 点検場所 田野畑中学校～国道45号

点検箇所一覧表

点検番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当機関	備考
1	村道南大間木1号線	箇所図番号:①	電力柱の控え柱が腐食し倒壊する恐れがある。	道路占有者(所有者)と協議し是正する。	田野畑村役場 地域整備課	
2	村道南大間木1号線	箇所図番号:②	道路沿道の桜の木の枝や幹が枯れかけ今後、倒木となる恐れがある。	現地調査を実施し適切な処置を講ずる。	田野畑村役場 地域整備課	
3	村道菅窪和野線	箇所図番号:③	T字路交差点で歩道区分が不明確により、歩行者が車と接触する可能性がある。	①歩道空間には、グリーンベルトを引きドライバーに歩道エリアを視覚的に明瞭に区分できるようにして交通事故を防止する。 ②歩道空間の手前に注意喚起を促す路面標示(イメージランプ)を整備する。	田野畑村役場 地域整備課	
4	村道菅窪和野線	箇所図番号:④	①歩道と民地との高低差が2m以上あり歩行者が転落する恐れがある。 ②沿道の民地から歩道に枝が伸び歩行の支障となっている。	①転落防止柵を設置し歩行者の転落を防止する。 ②木の所有者と協議し枝払いをする。	田野畑村役場 地域整備課	
5	村道菅窪和野線 村道南大間木1号線	箇所図番号:⑤	ドライバーに通学路であることを知らせ注意を促す標識が必要ではないか。	通学路の起終点(国道45号側、中学校側)に通学路警戒標識を設置する。	田野畑村役場 地域整備課	
6	村道菅窪和野線	箇所図番号:⑥	横断歩道のラインが薄くなり視認性が悪く危険である。	横断歩道のラインを塗り直しする。	公安委員会	
7	国道45号	箇所図番号:⑦	歩道除雪の対応が遅い。	道路管理者に早期除雪の対応を要望する。	国土交通省 三陸国道事務所	