

〔箇所図〕



N

4

- ① (全体) 通学路標識等の注意喚起を促す看板が必要ではないか。
- ④ (全体) 防犯灯の周囲や歩道空間の木が伸び支障となっている。
- ⑤ (全体) 防犯灯、道路照明等が足りているのか。

② 視線誘導標が損傷している。
(凹凸があり転倒する恐れあり。)

⑥ 交差点形状(間口)が広く危険である。
(ドライバーが速度を落とさない。)

③ 歩道と民地との高低差が2m以上あり危険。
(転落の恐れあり)

至 久慈市

至 宮古市