

令和2年度 田野畑村通学路合同点検

- 1 点検日 令和2年7月29日(水)
- 2 点検場所 田野畑中学校～アズビィ楽習センター

点検箇所一覧表

点検番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当機関
1	村道南大真木2号線 村道西和野2号線	箇所図番号:①	通学路標識等の注意喚起を促す看板が必要ではないか。	現地調査を実施し適切な処置を行う。	田野畑村役場 地域整備課
2	村道西和野2号線	箇所図番号:②	道路付属物(視線誘導標等)が除雪等で損傷しているので修繕したほうがよい。 ※凹凸があり歩行時転倒する恐れがある。	現地調査を実施し適切な処置を行う。	田野畑村役場 地域整備課
3	村道西和野2号線	箇所図番号:③	歩道と民地との高低差が2m以上あり歩行者が転落する恐れがある。	転落防止柵を設置し歩行者の転落を防止する。	田野畑村役場 地域整備課
4	村道南大真木2号線 村道西和野2号線	箇所図番号:④	①防犯灯の周囲の木が伸び、照明範囲を狭めている。 ②歩道空間に木が伸び歩行の支障となっている。	木の所有者と協議し枝払いを行う。	田野畑村役場 地域整備課
5	村道南大真木2号線 村道西和野2号線	箇所図番号:⑤	防犯灯、道路照明等が足りているのか。	夜間に現地調査を実施し適切な処置を行う。	田野畑村役場 総務課 教育委員会 地域整備課
6	村道南大真木2号線 村道西和野2号線	箇所図番号:⑥	交差点形状(間口)が広く、危険である。 (ドライバーが速度を落とさない)	交差点部にドットラインを引き視覚的に速度を落とすようにする。	田野畑村役場 地域整備課