

令和3年度 田野畑村通学路合同点検

- 1 点検日 令和3年9月1日(水)
- 2 点検場所 田野畑中学校～田野畑小学校
(村道南大真木1号線→村道菅窪和野線→国道45号→村道田野畑平井賀線)

点検箇所一覧表

点検番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当機関
1	国道45号	箇所図番号:①	歩道部の草が繁茂し歩行に支障がある。	現地調査を実施し適切な処置を行う。	三陸国道事務所 宮古維持出張所
2	村道和田平井賀線 村道新墾線	箇所図番号:②	国道横断歩道箇所に注意喚起を促す路面標示が必要ではないか。	現地調査を実施し適切な処置を行う。 (路面標示(イメージハンブ)の設置を検討する。)	田野畑村役場 地域整備課
3		箇所図番号:③(全域)	通学路標識等の注意喚起を促す看板が必要ではないか。	現地調査を実施し適切な処置を行う。	田野畑村役場 地域整備課
4	国道45号	箇所図番号:④	横断歩道及び一時停止のラインが薄くなり危険である。	区画線の塗り直しを行う。	岩泉警察署
5		箇所図番号:⑤(全域)	子どもたちが危険にさらされたときの緊急避難場所「こども110番の家」がわかりにくい。	標識の設置を検討する。	田野畑村役場 教育委員会