

令和4年度 田野畑村通学路合同点検

- 1 点検日 令和4年11月14日(月)
- 2 点検場所 スクールバス バス停留所 4箇所

点検箇所一覧表

令和5年3月24日更新

点検番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当機関	備考
1	村道田野畑平井賀線	田野畑小前バス停	①バス停留所周辺に一般車両が駐停車しバスの運行の妨げになっている。(接触事故や急ブレーキによる車内事故などの原因になる。) ②村道交差点箇所、安全不確認による交通事故が懸念される。(三治道田野畑中央IC開通により交通流動の変化によるもの。)	①路面表示による一般車両の駐停車禁止措置をとる。 ※令和5年3月17日 「バス優先」区画線明示実施完了。 横断歩道の塗り直し完了。 ②現地調査を実施し、一時停止または注意喚起を促す看板等の設置を検討する。 ※令和5年3月17日 交差点注意喚起看板設置完了。	①地域整備課、企画観光課 ②岩泉警察署、地域整備課	
2	国道45号	浜岩泉バス停	①バス乗車箇所付近に開口部があり、児童が転落する可能性がある。	①現地調査を実施し適切な処置をする。 ※令和4年11月24日 開口部転落防止措置完了。	①三陸国道事務所	
3	国道45号	大芦バス停	①横断歩道のラインが薄くなり危険である。 ②バス停が老朽化し不安定な状態。(強風等で倒れる可能性あり) ③国道取付村道交差点部に注意喚起を促す路面標示が必要。(村道白坂線)	①横断歩道の塗り直しを行う。 ②バス停を修繕する。 ※令和4年11月15日 修繕完了。 ③現地調査を実施し、路面標示の設置を検討する。 ※令和5年3月17日 イメージハンブ設置完了。	①岩泉警察署 ②企画観光課 ③地域整備課	【関連】 令和5年1月26日 国道45号 大芦地区バス停車帯完成
4	県道岩泉平井賀普代線	羅賀バス停	①バス停留所付近に交差点があり、見通しが悪く危険である。	①安全を確保できる箇所へバス停の移設を検討する。 ※令和5年4月1日より バス停の位置移設による運行開始。	①企画観光課	


令和4年度 田野畑村通学路合同点検

④ 羅賀バス停 (県道岩泉平井賀普代線)

① 田野畑小学校バス停 (村道田野畑平井賀線)

② 浜岩泉バス停 (国道45号)


③ 大芦バス停 (国道45号)



点検番号1

路線名: 村道田野畑平井賀線 田野畑小前バス停

【対策前】



【対策後】

「バス優先」区画線明示



「バス優先」区画線明示




通学路の状況・危険の内容

①バス停留所周辺に一般車両が駐停車しバスの運行の妨げになっている。(接触事故や急ブレーキによる車内事故などの原因になる。)

点検番号1

路線名:村道田野畑平井賀線 田野畑小前バス停

【対策前】



【対策後】

交差点注意看板設置



通学路の状況・危険の内容

②村道交差点箇所、安全不確認による交通事故が懸念される。(三沿道田野畑中央IC開通により交通流動の変化によるもの。)


横断歩道の塗り直し



点検番号2

路線名:国道45号 浜岩泉バス停

【対策前】



【対策後】

開口部転落防止措置完了




通学路の状況・危険の内容

①バス乗車箇所付近に開口部があり、児童が転落する可能性がある。

点検番号3

路線名:国道45号 大芦バス停

【対策前】



【対策後】

バス停 修繕完了



通学路の状況・危険の内容

②バス停が老朽化し不安定な状態。
(強風等で倒れる可能性あり)

【関連】


R5.1.26 大芦地区バス停車帯完成
事業主体 三陸国道事務所



点検番号3

路線名:国道45号 大芦バス停 (村道白坂線)

【対策前】



【対策後】

イメージハンプ設置完了



通学路の状況・危険の内容

③国道取付村道交差部に注意喚起を促す路面標示が必要。(村道白坂線)

点検番号4

路線名: 県道岩泉平井賀普代線 羅賀バス停

通学路の状況・危険の内容

①バス停留所付近に交差点があり、見通しが悪く危険である。

【対策前】



【対策後】 バス停の移設

