

点検番号1

路線名:国道45号

通学路の状況・危険の内容

横断歩道ラインが薄くなり危険である。

〔対策前〕



〔対策後〕



点検番号2-1

路線名:国道45号

通学路の状況・危険の内容

草木が繁茂し道路空間を確保できていない。
※歩道の上空2.5mの範囲。

〔対策前〕



〔対策後〕



点検番号2-2

路線名:村道南大真木1号線

通学路の状況・危険の内容

草木が繁茂し道路空間を確保できていない。
※歩道の上空2.5mの範囲。

〔対策前〕



〔対策後〕



点検番号3

路線名:国道45号

通学路の状況・危険の内容

通学路標識(道路標識)が周囲の樹木により塞がれ見えにくい。

〔対策前〕



〔対策後〕

