

令和5年度 田野畑村通学路合同点検

- 1 点検日 令和5年8月1日(火)
- 2 点検場所 田野畑中学校から田野畑小学校

(村道南大真木1号線→村道菅窪和野線→国道45号→村道田野畑平井賀線)

点検箇所一覧表

令和5年10月16日更新

点検番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当機関
1	国道45号	村道田野畑平井賀線 交差点	横断歩道ラインが薄くなり危険である。	横断歩道ラインの塗り直しをおこなう。 ※令和5年9月29日 対策完了	岩泉警察署
2	国道45号 村道南大真木1号線	歩道	草木が繁茂し道路空間を確保できていない。 ※歩道の上空2.5mの範囲	草木の伐採・片付けをおこなう。 ※令和5年9月1日 対策完了	三陸国道事務所 田野畑村役場 地域整備課
3	国道45号	歩道	通学路標識(道路標識)が周囲の樹木により標識を塞いでしまっていて見えにくい。	樹木の枝払いをおこなう。 ※令和5年9月1日 対策完了	三陸国道事務所