

点検番号1

路線名: 村道菅窪和野線

通学路の状況・危険の内容

通学路徐行の看板の固定が外れ、固定足も腐食しかけていて転倒の恐れがあり危険である。

〔対策前〕



〔対策後〕




点検番号2

路線名: 村道菅窪和野線

通学路の状況・危険の内容

歩道に近接する側溝のグレーチングが破損しており、危険である。

〔対策前〕



〔対策後〕



点検番号3

路線名:国道45号

通学路の状況・危険の内容

横断歩道ラインが薄くなり危険である。

〔対策前〕



〔対策後〕

